



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

UOC SERVIZIO TECNICO

tel. 0922 407287 fax 0922 407309

www.aspag.it

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Gestione Autoparco - autoparco@aspag.it

Prot. n. 129806 del 25/07/2019

- Al Direttore del Dip. Prev. Medico
- Al Direttore del Dip. Prev. Veterinario
- Al Direttore Dip. Salute Mentale
- Ai Direttori Amministrativi dei PP.OO.
- Ai Direttori Amministrativi dei DD.SS. e Servizi A.D.I.
- Alla Farmacia Territoriale
- Al Servizio Prevenzione e Protezione
- Al Direttore Area Territoriale
- Al Direttore U.O.C. Provveditorato
- Al Direttore U.O.C. Servizio Tecnico
- e p.c. - Al Direttore Amministrativo

LORO SEDI

Oggetto: Distribuzione estintori antincendio flotta automezzi A.S.P..

Nell'ambito della normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro, questo Ufficio di Gestione Autoparco, utilizzando l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio che prevede, anche, la messa a norma antincendio dei luoghi di lavoro, ha provveduto all'approvvigionamento di un numero adeguato di estintori di piccole dimensioni da assegnare in dotazione a tutti gli automezzi in uso a questa Azienda con eccezione delle autoambulanze già fornite degli impianti di che trattasi.

Per quanto precede si comunica alle SS.LL. che i predetti estintori sono in distribuzione e possono essere ritirati presso lo scrivente Ufficio di Gestione Autoparco collocato nei locali che ospitano l' U.O.C. Servizio Tecnico all'interno della Cittadella Sanitaria.

L'estintore dovrà essere collocato all'interno dell'automezzo, possibilmente in luogo facilmente accessibile per essere prontamente disponibile in caso di utilizzo.

Così come per i normali controlli, gli utilizzatori degli automezzi dovranno provvedere alla sorveglianza periodica dell'estintore al fine di verificare che il manometro installato negli stessi dovrà indicare lo spazio di colore verde. Diversamente, informare il firmatario della presente che peraltro è RUP del servizio per la manutenzione degli impianti antincendio.

Si fa presente infine che gli estintori dovranno essere sottoposti a controllo nel mese di gennaio 2020, per cui prima di tale data questo Ufficio comunicherà le modalità organizzative per l'esecuzione del controllo stesso.

Con preghiera di massima diffusione.

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Gestione Autoparco
Collaboratore Amministrativo T.P.O.
(Alfonso La Rocca)